ドライポンプのヘリウムタイト改良

○近藤裕、宮内幹雄、敦賀将太 筑波大学 人文・数理等教育研究支援室(低温センター) 〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1

概要

安価な空気用ドライポンプに気密性を高める改造 を施すとヘリウムガス回収用送風機として使えるよ うになることがわかった。

1. はじめに

電気やガス、水道と同じように液化ヘリウムは極 低温の研究と教育に欠かすことのできないものであ るが、ヘリウムは大気中に殆ど含まれておらず、我 が国に地下資源が無いため専ら米国からの輸入に頼 っている。本学は資源の有効利用と経費の節約を目 的に低温センターを中心とするリサイクルシステム を開学時に導入し、機器を更新しつつ今日に至るま で円滑に運用してきた。その概略を図1に示す。低 温センターで液化されたヘリウムは小型容器で各研 究室に供給され低温実験に用いられる。蒸発したへ リウムは各建物にあるサブセンターと呼ばれる設備 のガスバッグに一時的に蓄えられ、後に共同溝にあ る回収配管を経由して送風機で低温センターに戻さ れ、再び液化・供給される。ヘリウムガス回収用送 風機にヘリウムガスの漏れがあってはならず、回収 ガスに油蒸気が混入するのを避ける必要があるため ヘリウムタイト型と呼ばれるヘリウムの気密性が保 証されているもののうちで特に無給油式のものが用 いられてきた。

図1に示すリサイクルシステムの送風機の吸入圧と吐出圧は共に殆ど1気圧であるが、上記の2つの条件に加えて要求される30m³/h程度の風量を満足するものは値段が高く納期が長いため安価で入手容易な代替品の開発が望まれている。そこでヘリウムタイト以外は全ての条件を満たす空気用ドライポンプをヘリウムガス回収用送風機として用いるとどのような問題が発生するか、そしてどのような対策をすれば問題なく使えるようになるか調べることを研究の目的とした。

2. ドライポンプの構造と漏れの防止

図2に本研究に用いたオリオン機械株式会社製ドライポンプKRX6の構成図^[1]を、図3にドライポンプの模式図を示す。モーターに直結された偏芯軸ロータがシリンダ内を回転するとロータに設けられた4本の溝からカーボンのブレードが飛び出し、シリンダとブレード、ロータの間に閉じた空間ができる。吸入口からその空間に引き込まれたガスはロータの回転と共に吐出口へと送り出される。すなわち、このポンプの構造は回転翼型真空ポンプから油を抜いたものにほぼ等しい。

モーターの回転数は 1450rpm(三相 200V、50Hz)で、設計風量は 34.5m 3 /h(同)である。





①低温センター



②低温実験





③ガスバッグ





④送風機

図1. ヘリウムの流れ






図2. オリオンドライポンプ構成図




図3. ドライポンプの模式図

このポンプは空気用のため送風性能に影響を与え る吸入口と吐出口周辺以外の気密性は殆ど考慮され ていないようで、ヘリウムガスでテストを行ったと ころ小型ヘリウムガス漏れ検知器(BOC Edwards 社製 ガスチェック 3000)で測定可能な最大漏れレートで ある 1 x 1 O - I ml/sec を大きく上回る漏れが軸受部か ら見つかった。このままではヘリウムガス回収用に は漏れが多すぎるので漏れの場所を特定して対策を 検討するためにドライポンプを分解した。使われて いた軸受は深溝玉軸受非接触シールド型ベアリング (6205ZZ)であった。非接触シールド型(ZZ型)とは金 属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面に設 けられた V 字溝との間でラビリンスすきまを形成し て異物の侵入を防ぐものであり、このすきまを通っ てヘリウムガスが多量に漏洩していることがわかっ た。内輪と軸は締まりばめになっていたが、直径5 2 mm の外輪とハウジングとの間は半径で約 0.01mm のすきまがあるすきまばめで、ここも漏れの発生源 になっていた。

ヘリウムガス回収用送風機として使うには内外輪間および外輪とハウジングの間を気密にする必要があるので 6205ZZ の代わりに図4に示す NTN 株式会社製A C軸受け接触シール型ベアリング(6205LLU)を検討した。図5にその断面図^[2]を示す。接触シール型(LLU型)とは鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シールの先端が内輪シール面の V字溝側面に接触しているもので防塵性のみならず防水性にも優れている。気密性までは考えられていないが使用される吸入圧と吐出圧から内外輪間の漏れが止まることが期待できる。LLU型は合成ゴムが V字溝側面を摺動しているため ZZ 型と比べて回転速度と使用温度に対する制限は厳しいが、6205LLUの

許容回転速度は 8900rpm で^[3]モーターの回転数を約6倍も上回っていること、そして運転時間が1回約30分間、1日あたり多くて5回程度の間けつ運転であることから温度上昇が少なく比較的長期間の使用に耐える可能性がある。LLU型はベアリングの両側が接触シールされていて、シールされた内側のボール周辺に潤滑用グリスが塗布されている。したがって全くのオイルフリーとは言い難いが接触シールされていることもあり実用上問題ないと判断した。

A C 軸受とは、主要寸法は通常のベアリングと同じで外輪外径に 2 本の溝を設け O リングを装着したものである^[4]。これらは外輪とハウジングがすきまばめのとき O リングですきまを埋めて共回りとクリープを防止するものだが、外輪とハウジングの間からの漏れを防止できると考えた。

上記の検討結果から、このドライポンプの軸受けを AC6205LLU にすればヘリウムガス回収に使えるようになる可能性が高いので実際に交換して検証することにした。



図4. AC 軸受接触シール型ベアリング




図5. A C軸受け接触シール型ベアリング断面図

3. 作業方法

次にベアリングの交換手順について説明する。取り外し手順は以下の通りである。ドライポンプををベースから取り外す(図 6)。ファンカバー、冷却ファとを取り外す(図 7,8)。ベアリング押さえを外すとベアリングが見える(図 9)。ベアリング押さえにはポンプルでは、一サーが組みしている。これはドライはポンプの温度が上昇してりが熱膨張してり組み合とで変えたりしてはならない。サイドプレートAを離す。シールを兼ねた接着剤等にでいて離す(図 1 0,11)。サイドプレートAのハアリジングにギャプーラーをかけハウジングからベアリングを軸から外す(図 1 2)。ハウジングからベアリングを軸から外す(図 1 2)。ハウジングからベアリングを軸から外す(図 1 2)。ハウジングからベアリ

ングとライナを抜き取る(図13)。ハウジングに対してベアリングはすきまばめであるから手で引っ張れば抜ける。ロータ内のカーボンのブレード4枚を取り出す(図14)。モーター側のベアリングを取り出すには、軸のカップリングのイモねじを緩め取り外し、ベアリング押さえを外す。ハウジングにギヤプーラーをかけ、ロータと一体になっている軸をギヤプーラーのネジで押すとロータを取り出すことができる(図15)。シリンダのモーター側にあるサイドプレートは外す必要はない。最後にベアリングをハウジングから抜き出し、分解は終了する。図16に取り外した全ての部品を示す。

組み立て手順は以下の通りである。シリンダにロータとブレードを挿入する(図17)。サイドプレート Aのシリンダ接合部全面にシリコンシーラントを塗りシリンダにボルトで固定する(図18)。シリコ意シーラントがシリンダ内にはみ出さないように注意った作業台にポンプを置く(図19)。ハウジングにうる。作業台にポンプを置く(図19)。ハウジングにうる。作業台にポンプを置く(図19)。ハウジングを挿入する。で楽台にポンプを置く(図19)。バウジングを持入するのではからないように注意しながらいまったパイプをハンマーで叩き挿入する(図20)。もう一方のベアリングを同じ要領ではめ込む。軸ともう一方のベアリングを同じ要領ではめ込む。軸とも対したらでアリングを盛りつける(図21)。

ドライポンプ本体が組み上がったらベースにモーターと同軸になるようにポンプを固定し、カップリングで結合する。冷却ファン、ファンカバーを取り付けてベアリングの交換作業は完了する。



図6. ドライポンプをベースから取り外す



図7.ファンカバー取り外し



図8. 冷却ファン取り外し



図9. ベアリング押さえを外す



図10. 爪に棒などを当て叩く



図11. シリンダからサイドプレートAを離す



図12. ギヤプーラーをかけべアリングを外す



図13. ベアリングとライナの抜き取り



図17. シリンダにロータとブレードを挿入



図14. 取り出したカーボンのブレード



図18. サイドプレートAをシリンダに固定



図15. モーター側ベアリングの取り出し



図19. 作業台にポンプを置く



図16. 分解したドライポンプ



図 2 0. AC6205LLU ベアリングの挿入



図21. ベアリング押さえの取り付け

4. 結果と検討

ドライポンプにヘリウムガスボンベを接続して漏 れテストを行った。本学のヘリウムガス回収用送風 機は大気圧のガスバッグから吸入して低温センター へ2インチ回収配管でヘリウムガスを送る。したが って吸入圧と吐出圧は共に大気圧と大差ないので0. 01MPa(ゲージ圧)で調べた。運転中と停止中の漏 れ量はともに小型ヘリウムガス漏れ検知器で検知可 能な $2x10^{-5}$ ml/sec 未満であった^[5]。写真22に 示すように改良したドライポンプを一つのサブセン ターに設置して試用したところ、ヘリウム回収率す なわち(液体換算の回収量)/(液体ヘリウム供給量)は 90%以上(ヘリウムトランスファー時の漏洩などユ ーザーによる各実験室内での損失を含む)となりヘリ ウムガス回収用送風機として使えることがわかった。 今回の改良が成功したのは運転中、停止中ともに ドライポンプ内の気圧と大気圧との差が殆どなく、 しかも連続運転しないという好条件に助けられたか らであると我々は考えている。使用したドライポン プ自体は真空排気からゲージ圧60kPaの加圧ま で可能だが、ポンプの内外で気圧がかなり異なる使 用条件では別の対策が必要になると予想している。 圧力差に加えて長時間連続運転する、環境温度が高 い、あるいは吐出圧が高いなどポンプの温度が上昇 する条件下ではシールに対する要求は更に厳しくな るであろう。

ヘリウムガス回収に使用すると何時間程度の運転で接触シール部から漏れが発生するか、そして液体ヘリウム減圧用をはじめとする他の用途に使うとどのような問題が発生するか今後調べていく予定である。



図22. 設置したドライポンプ

謝辞

本報告にあたり、ご指導ならびにご助言を頂いた 低温センター長 瀧田宏樹教授、吉崎亮造教授、池田 博講師、ベアリングに関する情報を頂いた古谷野有 講師に感謝いたします。

参考文献

- [1] オリオン機械株式会社 「オリオンドライポンプ取扱 説明書」
- [2] NTN 株式会社 「転がり軸受け総合カタログ」 (CAT.NO. 2202-IV/J), B-5
- [3] NTN 株式会社 「転がり軸受け総合カタログ」 (CAT.NO. 2202-IV/J), B-10
- [4] NTN 株式会社 「転がり軸受け総合カタログ」 (CAT.NO. 2202-IV/J), B-7
- [5] BOC Edwards 社 「ガスチェック 3000/3000is 取扱説明書」